日付：R07. 01/29

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0236074

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年2月	QKG-FU54VZ	アルミウィング	FU54VZ-530300

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
592,675km	380PS/265KW	M/T　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）
水混入	◎	
水漏れ	○	サブタンク水量少ない
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム、SCR関連 CPC MCM アドブルー異常
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ＨＩＤ、左不灯
ウィンカー	△	前：左不灯
ワイパー	△	動作不良
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンかかり悪い
燃圧？

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	11	9	
	—	—	
8	9	9	8
4	5	4	5
スペア		7	—

◤ タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「319A6935」	

【備考】

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ