日付：R07. 07/11

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0436083

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK71F	冷凍バン	FK71F-550878

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
461,899km	220PS/162KW	M/T　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	異音大
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返		点検不可 エンジン異音大の為、長時間アイドリング出来ない為、点検不可

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可
ギア抜け		点検不可
クラッチ	◎	点検不可
異音		点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	△	チャージランプ点灯有
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	○	作動しない
異常ランプ	△	E/Gシステム、SCR関連 エンジンチェックランプ点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	ステー天井取り付け部分取り外し
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	△	前、左側欠品
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	プレート記載無し 「H120467」	平成24年3月
【備考】			
冷凍機／直結	東プレ	XZ42HOC-K 「H120467」	平成24年3月
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項

記録簿　有（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	11	10	
	—	—	
3	4	4	5
—	—	—	—
スペア		0	—

◤ タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ