日付：R06. 07/27

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P1135032

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成21年2月	BKG-FR1EXYG	冷凍バン	国［01］099629

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,107,770km	380PS/279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	サプライポンプつけね オイル漏れ大
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可
ギア抜け		点検不可
クラッチ		点検不可
異音		点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ		点検不可

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音		点検不可
オイル漏れ		点検不可
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA5032 「B090044」	平成21年2月
【備考】			
冷凍機／直結	デンソー	CGA720	(不明)
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
その他（フレーム番号、職権打刻）	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
3	3	2	1
5	4	6	4
スペア		3	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：