

管理番号		部品名	
B0136044		エンジンA y	
部品詳細			
車両メーカー	サイズ	初年度登録	型式
いすゞ	増トン	令和 4年 8月	2RG-FTR90U2
キャブ形状	キャブ幅		
目視点検（始動中含む）			
エンジン番号 ★印は保証対象外	エンジンリターダー	シリンダーヘッドカバー	シリンダーヘッド
4HK1-OSS117		良好	良好
ヘッドガスケット	シリンダーブロック	オイルパン	タイミングカバー
良好	良好	良好	良好
INマニホールド	EXマニホールド	ファン	ファンブリー
良好	良好	良好	良好
★ウォーターポンプ	クランクブリー	インジェクションポンプ等	ポンプ種類
未確認	良好	良好	コモレーン 1
★ターボチャージャー	ワイヤーハーネス&コネクタ	オイルスラッジ	オイル漏れ
要整備交換 オイル混入大	良好	良好	良好
水漏れ	ディストリビューター&コネクタ	点火タイミング	ガス供給装置（LPG、CNG）
未確認			
セミO/H			
未実施			
始動検査			
始動方法			
シグマ			
かかり具合	異音	排気の状態	油圧
良好	良好	良好	良好
インジェクター（ノズル）	バルブクリアラン	ブローバイガス	コンプレッション
良好	未確認	良好	未確認
噴射時期	★サーモスタット		
良好	未確認		