

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	SKG-FK71F	冷凍パン	FK71F-550878
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
461,899km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	異音大	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	△	チャージランプ点灯有	ウィンカー	△	前、左側欠品
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない			
排気	◎							
マフラー	◎		異常ランプ	△	E/Gシステム、SCR関連 エンジンチェックランプ点灯			
ターボ	◎		オーディオ	◎				
		点検不可	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返		エンジン異音大の為、長時間アイドルリング出来ない為、点検不可	電格ミラー	△	ステア天井取り付け部分取り外し			
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き		点検不可	床材質	/	アルミ	異音		点検不可
ギア抜け		点検不可				オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎	点検不可				デフロック	/	
異音		点検不可						
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項
記録簿 有()

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位: mm								
11	10				225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—				—	—		
3	4	4	5		225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—		—	—	—	—
スペア	0	—			スペア	225/90R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	プレート記載無し「H120467」	平成24年3月
【備考】			
冷凍機/直結	東プレ	XZ42HOC-K「H120467」	平成24年3月
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ボデー内】
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ	庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ