日付：R07. 07/02

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：P0436082

## 車 両 情 報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 平成24年9月 | TKG-FEB20 | シャーシ | FEB20-505057 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 402,449km | 130PS/96KW | A/T　5速 | バキューム | 長：　mm 幅：　mm<br>高：　mm 門高：　mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### ◤ エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | | 点検不可 |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | | 点検不可<br>部品外れてる |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | | 点検不可 |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | | |
| 冷却水吹返 | | 点検不可 |

### ◤ ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | | 点検不可 |
| ギア抜け | | 点検不可 |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### ◤ 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | | 点検不可 |
| スターター | | 点検不可 |
| オルタネーター | | 点検不可 |
| P/W（運転席） | △ | ガラス外れてる |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | | 点検不可 |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### ◤ 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | |

### ◤ キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | へたり、擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | △ | テールランプ外れ |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | 鏡面劣化 |

### ◤ 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | | 点検不可 |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### ◤ デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | | 点検不可 |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　エンジン始動不可
エンジンまわり外れてる部品あり

記録簿　有（）

### ◤ タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 8 | |
| | — | — | |
| 5 | 7 | 4 | 3 |
| — | — | — | — |
| スペア | | — | — |

### ◤ タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 195/85R15 | 195/85R15 | |
| | — | — | |
| 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| — | — | — | — |
| スペア | | — | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 【備考】 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|